

INFORMACIÓN DE REQUISICIÓN

Estatus de Requisición:

Creando Documentación del Pliego por Especialista

Fecha de Estatus:

10/04/2024 01:58pm

Número de Expediente:

25J-05138

Método de Adquisición:

Subasta Formal

Categoría de Requisición:

Productos & Servicios Industriales

Sub Categoría de Requisición:

Productos Industriales

Agencia Peticionaria:

(277) Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario - Nadja Vidal Rodríguez
 Directora
 comprasadea@agricultura.pr.gov
 787-304-5350 Ext 501134
 PO Box 9200, San Juan, PR 00908

Título de Caso:

PROYECTO REPLAZO DE BOMBAS DE RIEGO Y FILTROS EN LAS SIETE FINCAS UBICADAS EN EL PUEBLO DE SANTA ISABEL

Número de Requisición:

25274

Fecha de Requisición:

10/02/2024 05:19pm

Fecha de Entrega Deseada:

09/26/2024

Método de Entrega:

INMEDIATO

Nombre de Agencia de Entrega:

ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

Dirección de Entrega Línea 1:

Ave. Fernández Juncos, Pda. 19 ½, Edif. 1309, Santurce, PR

Dirección de Entrega Línea 2:**Código Postal de Entrega:**

00908

Ciudad de Entrega:

San Juan

Estado de Entrega:

PR

Cifra de Dependencia:

NOTAS

EXPORTAR

Entrar nota aquí...

Someter

Pump Stations Santa Isabel.

10/02/2024 10:35am - Nadja Vidal Rodríguez (Oficial de Enlace)
 SEGUN SOLICITADO SE LE INCLUYE EL SCOPE OF WORK: PUMP STATIONS SANTA ISABEL - SEVERAL LOCATIONS WORK TO BE COMPLETE

HISTORIAL DE REQUISICIÓN

EXPORTAR

10/04/2024 01:59pm - Richard Sánchez Vélez (Supervisor)
 Creando Documentación del Pliego por Especialista

10/04/2024 01:59pm - Richard Sánchez Vélez (Supervisor)
 Revisión inicial completada

10/02/2024 05:19pm - Nadja Vidal Rodríguez (Oficial de Enlace)
 Revisión inicial

10/02/2024 05:19pm - Nadja Vidal

ASIGNACIONES

Oficial de Enlace

Nadja Vidal Rodríguez

Grabar

REVISOR DE CASO

Richard Sánchez Vélez
 Supervisor de Subastas Formales
 rsanchez@asg.pr.gov
 7877597676 Ext 5067
 PO Box 9200, San Juan, PR 00908

COMPRADOR

Marisel Colón
 Especialista de Compras
 marisel.colon@asg.pr.gov
 787-759-7676 Ext 2015
 PO Box 9200, San Juan, PR 00908

0000

¿Verificó la lista de contratos activos disponibles?:

Si

¿Es una compra Contra Contrato?:

No

¿Es una Compra Excepcional?:

No

¿Es una Solicitud de Propuestas (RFP)?:

No

¿La requisición está atada a alguna propuesta federal?:

Si

Periodo de Ejecución (Period of Performance):

12/31/2024

Seleccione que proyecto/programa federal aplica:

Otro

Nombre del programa/proyecto federal:

ARPA - Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus, bajo la Ley del Plan de Rescate American

¿La requisición está relacionada a alguno de los siguientes casos en proceso de litigación?:

No

[Administración de Servicios Generales - Contratos](#)

| Línea | ¿Contra Contrato? | Descripción del Producto/Servicio | Unidad | Cantidad |
|-------|---------------------------|--|--------|----------|
| 1 | No Contra- Contrato | 1. MOTEL PUMP STATION FACILITY DAMAGE: Pump: *REMOVE AND REPLACE, 1 EACH, SUBMERSIBLE PUMP SYSTEM, MOTOR AND PUMP, 1,000 GMP-180TDH/ MOTOR 60HP 460V 3PH. * REMOVE AND REPLACE, 1 EACH, SUMERSIBLE PUMP FILTER. * REMOVE AND REPLACE, 1 EACH, FLOW METER 6" *REMOVE AND REPLACE. 1 EACH, 6" CHECK VALVE. *REMOVE AND REPLACE, 147' LF, 6" GALVANIZED PIPING SCH. 40. | C/U | 1 |
| 2 | No Contra- Contrato | 2. ELECTRICA: * Remove and replace, 1 each, Electrical Pump Control Panel. * Remove and replace, 180 LF, Submergible Electrical Cable 4/3. | C/U | 1 |

| Línea | ¿Contra Contrato? | Descripción del Producto/Servicio | Unidad | Cantidad |
|-------|---------------------------|---|--------|----------|
| 3 | No Contra- Contrato | 3. WIPO Pump General Facility Information: Facility Type: Irrigation Facilities Facility: WIPO Pump Location Description: Santa Isabel PR. 1. Pump: *Remove and replace, 1 each, Submersible Turbine Pump System, Motor 50HP, Pump and Pump Starter. * Remove and replace, 1 each, Submersible Pump Filter. * Remove and replace, 1 each, 6' check valve. * Remove and replace, 200' LF, 6" Galvanized Piping Sch. 40 | C/U | 1 |
| 4 | No Contra- Contrato | 4. ELECTRICAL: * Remove and replace, Electrical Wiring, Heavy Duty Submersible 213WG, 100 FT. | C/U | 1 |
| 5 | No Contra- Contrato | 5. MARIA ANTONIA 1,2,3,4,8 FACILITY DAMAGE: 1. Pump: * Remove and replace, 4 each, Pump Filter 130 Micron. | C/U | 1 |
| 6 | No Contra- Contrato | 6. LAGO GIRASOL FACILITY DAMAGE: 1. Pump: Remove and replace, 1 each, Pump System Engine Drive, 950 GMP @ 180TDH Remove and replace, 1 each, Motor 74 HP-Skid Mounted and Cabinet. * Remove and replace, 1 each, Submersible Pump filter. * Remove and replace, 1 each, 6" check valve. * Remove and replace, 1 each, 150 GL Fuel Tank. * Remove and replace, 1 each, Suction Kit 6" with 30' hose and strainer | c/u | 1 |
| 7 | No Contra- Contrato | 7. LAGO JAIME FACILITY DAMAGE: 1. Pump: Remove and replace, 1 each, Pump System Engine Drive, 950 GMP @ 180TDH * Remove and replace, 1 each, Motor 74 HP- Skid Mounted and Cabinet. * Remove and replace, 1 each, Submersible Pump filter. * Remove and replace, 1 each, 6" check valve. * Remove and replace, 1 each, 150 GL Fuel Tank. * Remove and replace, 1 each, Suction Kit 6" with 30' hose and strainer. | C/U | 1 |
| 8 | No Contra- Contrato | 8. LAGO VIDAL FACILITY DAMAGE: 1. Pump: * Remove and replace, 1 each, Pump System Engine Drive, 950 GMP @ 180TDH * Remove and replace, 1 each, Motor 74 HP- Skid Mounted and Cabinet. Remove and replace, 1 each, Submersible Pump filter. * Remove and replace, 1 each, 6" check valve. * Remove and replace, 1 each, 150 GL Fuel Tank. * Remove and replace, 1 each, Suction Kit 6" with 30' hose and strainer. | C/U | 1 |

| Línea | ¿Contra Contrato? | Descripción del Producto/Servicio | Unidad | Cantidad |
|-------|---------------------------|--|--------|----------|
| 9 | No Contra- Contrato | 9. LAGO ADRIAN FACILITY DAMAGE: 1. Pump: *Remove and replace, 1 each, Pump System Engine Drive, 950 GMP @ 18OTDH - Remove and replace, 1 each, Motor 74 HP-Skid Mounted and Cabinet. * Remove and replace, 1 each, Submersible Pump filter. * Remove and replace, 1 each, 6" check valve. * Remove and replace, 1 each, 150 GL Fuel Tank. * Remove and replace, 1 each, Suction Kit 6' with 30' hose and strainer. | C/U | 1 |
| 10 | No Contra- Contrato | TOTALIDAD DE COSTOS PRESUPUESTADOS | COSTO | 1 |

Exportar

Cuenta

01-30-309-000-142440-00-000

Costo Estimado Total:

\$388,000.00

Fondos Disponibles:

\$388,000.00

Fecha de Expiración de Fondos:

12/31/2024

Costo Estimado:

\$388,000.00

Miembro de Comité Evaluador:

RAYMOND VEGA PAGÁN
CONTRATISTA
rvega@agricultura.pr.gov
7873045350 Ext 501134
(Registrado)


Certificación de Fondos:

 CERT. DE FONDOS - REQ. 25274.pdf

Carta de Autorización de OGP:

 ID PP - 2025-16786.pdf

Especificaciones:

 REQ. 25274.pdf

Cotización de la Agencia Peticionaria:

Propósito y uso de bienes, obras o servicios:

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) es la agencia adscrita al Departamento de Agricultura responsable de administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de incentivos, subsidios y reembolsos de pagos del salario suplementarios a los agricultores y para llevar a cabo cualesquiera otras actividades y acciones relacionadas o de naturaleza similar que propendan al fomento de la agricultura. También como propósito proveer toda clase de servicios, con o sin subsidios económicos, para promover el desarrollo de las empresas agropecuarias y de la agricultura en general. Ante el escenario real de mantener las operaciones de los terrenos agrícolas la ADEA se presta a la adquisición de equipo con el único propósito de mejorar el sistema de

Documentos:

- PDF SCOPE OF WORK - PUMP STATIONS SANTA ISABEL - SEVERAL LOCATIONS WORK TO BE COMPLETED.pdf (4.82 MB)
- PDF ESTIMADO DE COSTOS - Pump Station Santa Isabel - Several Locations Work to be Completed.pdf (2.10 MB)

Regresar

Cancelar

Exportar Secciones

Exportar Todos los Documentos